Pimax Crystal Light

Instrukcja obsługi



© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

Spis treści

1. W zestawie 1

2. Ważne informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 2

3. Instrukcja obsługi 3

- 3.1. Wymagania dotyczące wydajności komputera 3
- 3.2. Pobieranie i instalowanie aplikacji Pimax Play 4
- 3.3. Szczegóły produktu 5
- 3.4. Podłączanie do komputera 6
- 3.5. Dopasowanie gogli w celu zapewnienia wygody i dobrego widoku 7
- 3.6. Instrukcja aktualizacji oprogramowania układowego 9

4. Wymiana części 10

- 4.1. Wymiana osłony twarzy 11

5. Jak czyścić i dbać o gogle Pimax 12

- 5.1. Czyszczenie i pielęgnacja piankowej osłony twarzy 12
- 5.2. Pielęgnacja soczewek 12
- 5.3. Czyszczenie gogli (z wyłączeniem soczewek , piankowej ma seczki) i akcesoriów 13

6 . Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 14

7 . W arunki g w a r a n c j i 17

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

1. Zawartość opakowania

Same gogle Crystal Light	Crystal Light	1 sztuka	Gogle Crystal Light HMD z oryginalną osłoną i zamontowanymi soczewkami 35 PPD
	Kabel DP	1 sztuka	do podłączenia gogli HMD do komputera
	Zasilacz sieciowy	1 sztuka	do zasilania gogli HMD
	Karta obsługi posprzedażowej	1 egzemplarz	w sprawie serwisu posprzedażowego

Crystal Light **Latarnia** Wersja	Crystal Light	1 sztuka	Gogle Crystal Light HMD z oryginalną osłoną i zamontowanymi soczewkami 35 PPD
	Kabel DP	1 sztuka	do podłączenia HMD do komputera
	Zasilacz sieciowy	1 sztuka	do zasilania HMD
	Karta obsługi posprzedażowej	1 egzemplarz do obsługi posprzedażowej	

UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Sprawdź, czy napięcie zasilacza i adaptera DP jest takie samo.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

2. Ważne informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

M Ten produkt jest przeznaczony do użytku w otwartym i bezpiecznym pomieszczeniu, wolnym od zagrożeń związanych z potknięciem się lub poślizgnięciem. Aby uniknąć wypadków, pamiętaj o ograniczeniach przestrzeni fizycznej i respektuj granice przestrzeni wirtualnej, gdy je widzisz. Upewnij się, że wokół głowy i ciała jest wystarczająco dużo miejsca (co najmniej 2 na 2 metry), aby móc wyciągnąć ramiona i uniknąć szkód lub obrażeń u siebie, innych osób oraz w otoczeniu:

M Ten produkt nie jest zalecany dla dzieci w wieku 12 lat i młodszych. Zaleca się przechowywanie gogli i akcesoriów poza zasięgiem dzieci. Nastolatki w wieku 13 lat i starsze muszą korzystać z produktu pod nadzorem osoby dorosłej, aby uniknąć wypadków. U

M Nie wystawiaj soczewek optycznych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych silnych źródeł światła. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować trwałe uszkodzenie ekranu w postaci żółtej plamy. Uszkodzenia ekranu spowodowane ekspozycją na światło słoneczne lub inne silne źródła światła nie są objęte gwarancją Z

M Ten produkt jest przystosowany do noszenia z większością okularów korekcyjnych. Pamiętaj, aby nosić gogle VR w taki sposób, by ich soczewki nie ocierały się o soczewki okularów korekcyjnych ani nie zakłócały widzenia przez nie. Jeśli soczewki korekcyjne nie pasują, wewnątrz można również nosić urządzenia soczewki kontaktowe:

M Ten produkt umożliwia ręczną regulację IPD. Podczas ręcznej regulacji IPD należy zachować szczególną ostrożność. Przy ustawieniu minimalnego IPD boki opraw soczewek mogą dotykać grzbietu nosa. Jest to normalne. Należy pamiętać, że używanie nieodpowiedniego IPD może zwiększać ryzyko dyskomfortu.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

3. Instrukcja obsługi

3.1. Wymagania dotyczące wydajności komputera

GPU	NVIDIA® GeForce RTX 2070 lub nowsza karta
CPU	Intel® Core™ i5-12500/ AMD Ryzen™ 7 3700X i nowsze (Unikaj procesorów ze zintegrowanym układem graficznym)
RAM	16GB i więcej
Zasilacz	12V/2A
Standardowy HMD	12V/1A
Bezprzewodowo	2.4G prywatne

Szczegółowe wymagania systemowe można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: https://pimax.com/

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

3.2. Pobieranie i instalowanie aplikacji Pimax Play


Krok 1: Pobierz i zainstaluj Pimax Play

Pimax Play to narzędzie umożliwiające podłączenie gogli Pimax do komputera z systemem Windows 10/11. Możesz je pobrać z poniższego łącza:


https://pimax.com/pages/downloads-manuals

Pamiętaj, aby pobrać wersję Crystal Light.

Krok 2: Zarejestruj konto Pimax Play




Krok 3: Zainstaluj aplikacje OpenXR lub OpenVR, takie jak aplikacje SteamVR.



© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

3.3. Szczegóły produktu



01. Osłona twarzy
02. Kamera śledząca
03. Głośnik
04. Pianka twarzowa
05. Kabel DP
06. Pasek nagłowny
07. Górny pasek nagłowny


© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

3.4. Podłączanie do komputera

Krok 1: Podłącz kabel DP. Podłącz wtyczki USB do portów USB w komputerze, a kabel DP do złącza DisplayPort na karcie graficznej.

Krok 2: Podłącz zasilacz do kabla DP.

Krok 3: Logo Pimax zaświeci się w goglach.



© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

3.5. Jak dopasować gogle, aby zapewnić wygodne noszenie i dobry obraz

Krok 1: Wyreguluj pokrętło paska znajdujące się z tyłu głównego paska nagłownego, aby zacisnąć lub poluzować pasek.

Krok 2: Dopasuj górny pasek nagłowny, aby wyregulować pionowe położenie gogli na twarzy.


Krok 3: Dopasuj długość i położenie pasków, aż uzyskasz wygodne dopasowanie i optymalny obraz.


Krok 4: Ustaw IPD (rozstaw źrenic) w odpowiedniej pozycji.

Krok 5: Dociśnij pasek nagłowny do tyłu głowy i dokręć pokrętło paska.

Krok 6: Wyreguluj pasek nagłowny, aby równomiernie rozłożyć ciężar i zmniejszyć nacisk na czoło.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone





⚠ UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

@> Nie przesuwaj cylindra soczewki na siłę, aby go nie uszkodzić>

1> Pamiętaj, że nieprawidłowe ustawienie IPD może powodować efekt podwójnego obrazu lub zmęczenie oczu. Dokładne ustawienie IPD pomaga uzyskać wyraźny obraz i zmniejszyć zmęczenie oczu.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

3.6. Instrukcja aktualizacji oprogramowania układowego

6> Otwórz oprogramowanie Pimax Play na komputerze.

Y> Przejdź do „Ustawienia urządzenia -> Sprawdź aktualiżacje”.

u> System automatycznie sprawdzi aktualną wersję oprogramowania i firmware.

> Jeśli na serwerze jest dostępna nowsza wersja, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przeprowadzenie aktualizacji.

UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

ØÔ Przed aktualizacją firmware sprawdź, czy gogle są wystarczająco naładowane. Kontynuuj aktualizację tylko wtedy, gdy oba urządzenia mają więcej niż trzy świecące kontrolki bateriiÔ


·Ô Nie odłączaj kabla USB ani nie wyłączaj komputera podczas aktualizacji oprogramowania układowego.


© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

4. Wymiana części

4.1. Wymiana osłony twarzy


Krok 1: Zdejmij osłonę.





© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

Krok 2: Zamontuj i przymocuj nową osłonę, która ma zastąpić starą zgodnie z interfejsem.



UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Przed wymianą osłony należy odłączyć urządzenie od zasilania, odłączyć kabel DP i założyć rękawice antystatyczne.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

5. Jak czyścić i dbać o gogle Pimax

5.1. Czyszczenie i pielęgnacja piankowej osłony twarzowej

Używając czystej chusteczki nasączonej alkoholem lub czystej ściereczki z mikrofibry zwilżonej niewielką ilością 75-procentowego roztworu alkoholu, delikatnie przetrzyj powierzchnię oraz przylegające do niej obszary, które stykają się ze skórą, tak aby powierzchnia była lekko wilgotna. Przed użyciem pozostaw do wyschnięcia na 5 minut lub do całkowitego wyschnięcia.

⚠ UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Po wielokrotnym czyszczeniu i dezynfekcji piankowa osłona twarzowa zacznie wykazywać oznaki zużycia. Nie zaleca się prania ręcznego ani w pralce, ponieważ przyspiesza to zużycie. Zaleca się okresową wymianę pianki, stosownie do jej stanu.

Pianka z poliuretanu pokryta skórą: odbarwienie, lepkość powierzchni i mniejszy komfort podczas noszenia na twarzy.

Pianka materiałowa: odbarwienia, mechacenie powierzchni i zmiękczenie tekstury; osoby noszące okulary mogą częściej dotykać soczewek gogli.

5.2. Pielęgnacja soczewek

Podczas użytkowania lub przechowywania należy zachować ostrożność i nie dopuścić do kontaktu soczewek z twardymi przedmiotami. Twarde przedmioty mogą uszkodzić soczewki.

Do delikatnego czyszczenia soczewek używaj czystej ściereczki z mikrofibry, takiej jak do czyszczenia okularów, zwilżonej niewielką ilością czystej wody lub suchej. Nie pocieraj soczewek ruchem okrężnym. Aby zmniejszyć ryzyko zarysowania, przesuwaj ściereczkę od środka soczewek ku ich krawędziom.

UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Do czyszczenia soczewek nie używaj alkoholu, ponieważ może on uszkodzić powłoki soczewek.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

5.3. Gogle (z wyłączeniem soczewek i gąbkowej maski) oraz czyszczenie akcesoriów

Delikatnie przetrzyj powierzchnię produktu wysterylizowanym wilgotnym ręcznikiem (który może zawierać alkohol) lub suchą ściereczką z mikrofibry zwilżoną niewielką ilością 75-procentowego alkoholu, aż powierzchnia będzie mokra; pozostaw ją w tym stanie na ponad 5 minut, a następnie osusz powierzchnię produktu suchą ściereczką z mikrofibry.

UWAGA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Podczas czyszczenia nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza produktu.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, dyskomfortu lub uszkodzenia mienia, przed użyciem gogli upewnij się, że wszyscy ich użytkownicy dokładnie zapoznali się z poniższymi ostrzeżeniami.

Przed użyciem gogli

Komfortowe korzystanie z rzeczywistości wirtualnej wymaga niezakłóconego zmysłu ruchu i równowagi. Nie używaj gogli, jeśli jesteś chory, zmęczony, senny, pod wpływem alkoholu lub narkotyków, masz kaca, problemy trawienne, odczuwasz stres emocjonalny lub niepokój, cierpisz na przeziębienie, grypę, migrenę lub ból głowy albo ogólnie źle się czujesz, ponieważ może to pogorszyć Twój stan. Przed użyciem gogli skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiekolwiek schorzenia upośledzające wzrok lub zdolność poruszania się, jesteś w ciąży lub w podeszłym wieku, masz chorobę serca lub inne poważne schorzenie, cierpisz na napady padaczkowe, migreny lub zaburzenia psychiczne.

Bezpieczne otoczenie

Gogle Pimax Crystal Light zapewniają immersyjne doświadczenie rzeczywistości wirtualnej, które może odwracać Twoją uwagę i utrudniać dostrzeganie rzeczywistego otoczenia.

- Przed użyciem gogli usuń z obszaru przeszkody i zagrożenia, a także ludzi, meble i wszelkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwiać swobodne poruszanie się. Sprawdź również, czy masz wystarczająco dużo miejsca nad sobą i wokół siebie, aby móc wyciągać ramiona podczas korzystania z gogli£
- Pamiętaj, że żadne widziane przez Ciebie obiekty wirtualne nie istnieją w rzeczywistym otoczeniu, a ich rozmiar i położenie nie są rzeczywiste. Nie próbuj siadać ani stawać na obiektach wirtualnych ani opierać się na nich. Uważaj na rzeczywiste obiekty, które mogą znajdować się za obiektami wirtualnymi£
- Nigdy nie używaj gogli w sytuacjach wymagających skupienia uwagi, na przykład podczas chodzenia, jazdy na rowerze lub prowadzenia pojazdu. Nie używaj gogli w poruszającym się pojeździe£
- Pamiętaj, że podczas korzystania z gogli możesz nie zauważyć osób wchodzących do obszaru£
- Nie używaj gogli w pobliżu ścian, schodów, balkonów, okien, otwartych drzwi, niskich sufitów, wentylatorów sufitowych, opraw oświetleniowych, przedmiotów, które mogą się stłuc, otwartego ognia, źródeł ciepła ani innych przedmiotów, o które możesz się zderzyć lub które możesz przewrócić£
- Zwracaj uwagę na położenie kabli i przewodów zasilających, aby podczas korzystania z gogli po nich nie chodzić, nie potknąć się o nie ani ich nie pociągnąć. Nie szarp, nie zawiązuj węzłów ani nie zginaj kabli lub przewodów£
- Podczas korzystania z gogli nie dotykaj ostrych ani innych niebezpiecznych przedmiotów.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

Dyskomfort

Podczas korzystania z gogli u niektórych osób mogą wystąpić suchość oczu, zmęczenie wzroku, drganie oczu lub mięśni, mimowolne ruchy, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie albo inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, uczucie oszołomienia, dezorientacja, dyskomfort lub ból głowy albo oczu, bóle głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, nadmierne pocenie się, zwiększone wydzielanie śliny, nudności, zmęczenie, utrata świadomości, drgawki lub inne objawy choroby lokomocyjnej.

Rozpoczynając korzystanie z gogli, pierwsze sesje powinny być krótkie, a przerwy regularne. W razie odczuwania dyskomfortu przerwij korzystanie z gogli i wróć do niego dopiero po ustąpieniu objawów. Nie prowadź pojazdów , nie obsługuj maszyn ani nie podejmuj innych czynności wymagających wzrokowo lub fizycznie, dopóki całkowicie nie ustąpią wszelkie objawy. Jeśli nie możesz wyraźnie i komfortowo widzieć wirtualnych obiektów, rozważ konsultację z lekarzem.

Nadmierne korzystanie

Podczas korzystania z gogli rób regularne przerwy. Długotrwałe korzystanie może negatywnie wpływać na koordynację wzrokowo-ruchową lub równowagę i wywoływać inne niepożądane skutki.

Urazy spowodowane powtarzalnym obciążeniem

Korzystaj z gogli w wygodnej pozycji. Nie używaj nadmiernej siły, chwytając gogle ani naciskając ich przyciski. Jeśli wystąpi mrowienie, drętwienie, pieczenie, sztywność, pulsowanie lub inny dyskomfort, przestań korzystać z gogli i odpoczywaj do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Jeśli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem.

Zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych

Gogle mogą emitować fale radiowe, które mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń elektronicznych, w tym rozruszników serca, aparatów słuchowych i defibrylatorów. Jeśli używasz rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego, nie korzystaj z gogli bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Zachowaj bezpieczną odległość między goglami a urządzeniami medycznymi i przestań używać gogli, jeśli zauważysz jakiekolwiek zakłócenia w działaniu urządzenia medycznego.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

Utrata słuchu

Nadmierna ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Jeśli używasz słuchawek z goglami, zacznij od niskiego poziomu głośności i w razie potrzeby zwiększaj ją powoli. Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności.

1. Symbol  .
2. „wysokie ciśnienie akustyczne” lub równoważne sformułowanie.
3. „ryzyko uszkodzenia słuchu” lub równoważne sformułowanie.
4. „nie słuchaj przez długi czas przy wysokim poziomie głośności” lub sformułowanie o równoważnym znaczeniu.

Napady padaczkowe

U niektórych osób błyski światła, wzory lub ekspozycja na źródła światła podczerwonego stosowane przez system śledzenia wzroku mogą wywołać silne zawroty głowy, omdlenia, napady padaczkowe lub utratę świadomości, nawet jeśli wcześniej nie występowały u nich takie dolegliwości. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, przestań używać gogli i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli wcześniej występowały u Ciebie takie objawy, przed użyciem gogli skonsultuj się z lekarzem. Aby zmniejszyć ryzyko napadu padaczkowego, nie używaj gogli, jeśli jesteś zmęczony.

Brak ochrony oczu

Gogle Pimax Crystal nie zapewniają ochrony oczu przed uderzeniami, odłamkami, substancjami chemicznymi, promieniowaniem UV, innym szkodliwym światłem, cząstkami, pociskami ani innymi zagrożeniami fizycznymi.

Porażenie prądem

Nie próbuj demontować, otwierać, serwisować ani modyfikować gogli lub zasilacza, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych zagrożeń, a także uszkodzić gogle lub zasilacz.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

7. Warunki gwarancji

W okresie obowiązywania niniejszych warunków przysługuje Ci prawo do naprawy, wymiany i zwrotu towaru zgodnie z ich postanowieniami. Powyższe uprawnienia można zrealizować po przedstawieniu faktury lub innego ważnego dowodu zakupu.

⚠ Ważne wskazówki

Następujące sytuacje nie są objęte zakresem regulacji

- Uszkodzenia powstałe w wyniku nieużywania, konserwacji lub przechowywania produktu zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji obsługi
- Upominki i opakowania inne niż opakowanie tego produktu
- Uszkodzenia powstałe w wyniku demontażu, modyfikacji lub naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe
- Uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna lub innych zdarzeń siły wyższej

Okres gwarancji upłynął.

© 2024 Pimax Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania produktów znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

- Zawsze wyłącz akcesorium przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Unikaj używania akcesoriów z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub innymi widocznymi uszkodzeniami.
- Upewnij się, że akcesoria są podłączone do stabilnego źródła zasilania, a przewody są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Środki ostrożności

- Trzymaj akcesoria VR z dala od dzieci.
- Nigdy nie wystawiaj akcesoriów na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie zakrywaj akcesoriów podczas ładowania, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Korzystaj wyłącznie z zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych akcesoriów.

Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć akcesorium od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki akcesoriów są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj akcesoriów bez nadzoru podczas ładowania i użytkowania.
- Zawsze podłączaj i odłącz akcesoria, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Upewnij się, że akcesorium jest wyłączone przed podłączeniem do źródła zasilania.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

- Nie używaj akcesoriów VR na zewnątrz, chyba że są do tego przeznaczone.
- Przechowuj akcesoria w suchym i chłodnym miejscu.
- Ładuj akcesoria w dobrze wentylowanych, suchych miejscach, z dala od materiałów łatwopalnych, zachowując co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni od innych obiektów.

Instrukcje konserwacyjne

- Regularnie sprawdzaj akcesoria VR pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Przestrzegaj instrukcji czyszczenia i konserwacji dostarczonych przez producenta.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów zalecanych przez producenta.

Bezpieczna utylizacja

- Produkt i jego opakowanie powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiedniej utylizacji akcesoriów elektronicznych.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

PIMAX TECHNOLOGY CO.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Gogle VR PIMAX CRYSTAL-LIGHT Crystal Light jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/pimax/6977402870064/doc

Adres producenta: YUHANG DISTRICT, YUHANG STREET, WEYI WEST ROAD R.208-2, BD.1, 311100 HANGZHOU, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

VAT SPEED SL
Calle Antonio Salvador N99.1
28026 Madryt, Hiszpania
services@vatspeed-eu.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0012
Pojemność (mAh)	700