




IONJET 2

Lornetka myśliwska

Instrukcja obsługi



Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, szczegółowymi instrukcjami obsługi i dodatkowymi informacjami, odwiedź stronę:
<https://www.mileseeyoptics.com>

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA

NIE WOLNO patrzeć w otwór lasera podczas korzystania z urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.

NIE WOLNO używać urządzenia do obserwacji Słońca ani kierować go bezpośrednio w stronę Słońca, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku oraz uszkodzenie elementów wewnętrznych i okularu.

NIE WOLNO przechowywać urządzenia w środowiskach, w których temperatura przekracza zalecany zakres (od -10°C do 60°C).



UWAGA

Zakłócenia działania urządzeń medycznych: Zawiera magnes neodymowy. Należy trzymać z dala od rozruszników serca i defibrylatorów, aby zapobiec zakłóceniom.




Wrażliwość na ciepło: Narażenie na temperatury powyżej 175°F (80°C) może osłabić siłę przyciągania magnetycznego.

Ryzyko uszkodzenia urządzeń elektronicznych: Silne pole magnetyczne może wpływać na działanie telewizorów, komputerów, kart kredytowych, zegarków mechanicznych, aparatów słuchowych i innych urządzeń. Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu wrażliwych urządzeń elektronicznych.


Ryzyko przytrzaśnięcia: Należy zachować ostrożność, aby zapobiec przytrzaśnięciu skóry lub palców podczas mocowania produktu do metalowych powierzchni.



Schemat produktu



Opis ikon wyświetlacza



Zasady obsługi

Włączanie /wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 16 sekundach bezczynności.

Regulacja dioptrii

Obróć pokrętko regulacji dioptrii, aby ustawić ostry obraz i uzyskać optymalną ostrość.

Pomiar odległości


Naciśnij krótko przycisk pomiaru, aby wykonać pomiar odległości.

*Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "---", oznacza to, że obiekt nie może zostać zmierzony lub znajduje się poza zasięgiem.


Tryby pomiaru odległości (celowania)

Naciśnij krótko przycisk Mode, aby przełączać się między trybami LOS, HD i ARCH.

Tryb LOS: mierzy odległość w linii wzroku od urządzenia do celu.




Tryb HD : oblicza odległość poziomą od urządzenia do celu.



Tryb ARCH  koryguje kąty, aby zapewnić myśliwym „rzeczywistą odległość” podczas polowań z łukiem lub strzelania z łuku.

Użytkownicy muszą najpierw wprowadzić prędkość strzały do urządzenia. W trybie ARCH naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode, aby przejść do menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk Measure, aby ustawić prędkość w zakresie od 200 fps do 350 fps (domyślnie ustawiona na 220 fps).

*Maksymalny zasięg pomiaru w trybie ARCH wynosi 200 jardów.



Ustawienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode, aby wejść do menu ustawień lub z niego wyjść; naciśnij przycisk Mode, aby przechodzić między pozycjami; naciśnij przycisk Measure, aby dostosować wartości lub zmienić ustawienia w poszczególnych pozycjach.

SET1: Przełączanie trybu docelowego (Pierwszy/Ostatni/Najlepszy/Auto)


SET2: Regulacja jasności (LO-L3, LO oznacza czarny wyświetlacz)

SET3: Przełączanie jednostek (Y/M)


Tryby docelowe

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode, aby przejść do menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk Measure, aby przełączać tryby pomiaru (Pierwszy/Ostatni/Najlepszy/Auto).


Tryb Pierwszy: zalecany, gdy obiekt znajduje się na tle o złożonej strukturze. Tryb ten pozwala uniknąć pomiaru odległości do obiektów w tle i wyświetla jedynie odległość do najbliższego obiektu.




Początkowy zasięg wykryty na drzewach.




Zasięg strzału do zbliżającego się łosia.




Skierowano na kolejne drzewa. Celownik pozostaje wycelowany w bliższego łosia.



Początkowy zasięg wykryty na drzewach.



Zasięg strzału do oddalonego łosia.



Skierowano celownik na bliższe drzewa. Celownik pozostaje ustawiony na oddalonego łosia.

Tryb optymalny: zalecany, gdy przed obiektem nie ma żadnych widocznych przeszkód i nie występują żadne znaczące zakłócenia ze strony otoczenia.

Tryb automatyczny: zalecany do jednoczesnego pomiaru wielu obiektów lub w przypadku obiektów znajdujących się w ruchu. Tryb ten umożliwia jednoczesny pomiar odległości zarówno do najbliższego, jak i najdalej położonego obiektu.

Specyfikacja

Model: IONJET 2

Maksymalny zasięg odbicia: Do 2000 Y

Zasięg na drzewie: Do 1200 Y

Zasięg na jelenie: Do 1000 Y

Powiększenie: 6x

Pole widzenia: 7,5°

Średnica źrenicy wyjściowej: 3,7/mm

Odległość od oka: 16 mm

Zasilanie: Podwójne zasilanie: bateria CR2 i akumulator litowy 450 mAh

Żywotność baterii: >10 000 pomiarów

Wyświetlacz: Wyraźny wyświetlacz LCD z podwójnym wyświetlaczem (czerwony i czarny)

Czas reakcji na odległość: <1 s

Rozdzielczość odległościowa: $+(0,5 Y + 0,001 D)$

Wymiary: 4,11*2,62*1,42 cala

(104,5*66,5*36 mm)

Waga: 253 g

*Wszystkie dane zostały zmierzone i dostarczone przez laboratorium MILESEET; rzeczywiste wyniki mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych warunków.

Podmiot odpowiedzialny:
INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik Polska
www.innpro.pl

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH)

Waga netto: 0,026 kg

Pojemność: 900 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj kierowania lornetki w stronę intensywnego światła, np. słońca – może to spowodować uszkodzenie optyki i jest niebezpieczne dla oczu użytkownika.
- Nie narażaj lornetki na wstrząsy, uderzenia czy upadki – elementy optyczne są delikatne i mogą łatwo ulec uszkodzeniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z działania wilgoci lub kurzu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Lornetki nie są przeznaczone do zabawy dla dzieci – mogą zawierać drobne elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj lornetkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu urządzenia.

Ryzyko dla wzroku:

- Nigdy nie patrz przez lornetkę bezpośrednio na słońce – grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku.
- Upewnij się, że ostrość i rozstaw okularów są prawidłowo dostosowane do użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Regulacja i konfiguracja:

- Przed użyciem dostosuj rozstaw okularów do odległości między źrenicami, aby uzyskać optymalny obraz.
- Jeśli to możliwe ustaw ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.

Użytkowanie w terenie:

- Korzystając z lornetki w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, kurz), używaj odpowiednich osłon ochronnych lub futerałów.
- Jeśli lornetka jest wodoodporna, upewnij się, że jej uszczelki są w dobrym stanie, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.
- Jeśli lornetka nie jest wodoodporna, nie narażaj jej na kontakt z wodą.

Przechowywanie i transport:

- Transportuj lornetkę w odpowiednim futerale ochronnym lub torbie, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i zanieczyszczeniom.
- Unikaj przechowywania lornetki w miejscach narażonych na bardzo wysokie temperatury, które mogą wpłynąć na działanie soczewek i powłok optycznych.
- Przechowuj lornetkę z dala od wilgoci, kurzu i źródeł ciepła.

Dodatkowe środki ostrożności

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki oraz dedykowanych płynów do czyszczenia optyki.
- Nigdy nie używaj ostrych lub chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłoki na soczewkach.

Serwis:

- Jeśli zauważysz uszkodzenia, takie jak zarysowania soczewek, poluzowane elementy mechaniczne czy problemy z ostrością, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Bezpieczna utylizacja:

- W przypadku uszkodzenia lub zużycia lornetki utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
 - Jeśli urządzenie zawiera elementy elektroniczne, zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.