

Zeskanuj kod QR  
by zobaczyć więcej  
tutoriali



Polub nas na Facebooku  
@HohemTechOfficial

## Hohem Gimbal App



### Infolinia

UNITED STATES: +1(888)9658512  
Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

UNITED KINGDOM: +44(0)808 2737578  
Mon-Fri: 2:00PM-10:00PM(GMT +0)


CANADA: +1(855)758-8939  
Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

BRAZIL: +55 (0)800 5911897  
Mon-Fri: 10:00AM-6:00PM(GMT -3)


E-mail: [service@hohem.com](mailto:service@hohem.com)

# iSteadyPro4 Jak podłączyć GoPro?



- 01** | Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy by uruchomić gimbała



- 02** | Naciśnij podwójnie przycisk parowania by uruchomić tryb parowania oraz diody połączenia



- 04** | GoPro może być sterowane przez gimbała gdy diody parowania świecą na zielono



- 03** | Połącz z GoPro


► Rozłączenie kamery: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania. Diody parowania powinny zaświecić się 3 razy.




(1) Wybierz "Connections"



(2) Wybierz "Reset Connections"- "Reset"



(3) Wybierz "Wireless Connections" - "On" - "Connect"



(4) Wybierz "GoPro Quik App" i poczekaj na połączenie

\* Proces połączenia bezprzewodowego może różnić się w zależności od modelu GoPro